



# Déclenchement POI SBS

13 août 2022

## RECUEIL des Faits

**3h00 : déclenchement sirènes POI SBS**

**3h05 : Astreintes prévenues par SMS –POI SBS rendez-vous Pcx**

**3h06 : Prise contact Pompiers SIS → Astreinte SBS**

**3h29: Arrivée pompiers SIS sur site → levée de doutes extérieur site**

**3h30 : Pcx armé**

**Arrivée astreinte SBS → point de contact SIS + levée de doutes**

**3h33 : PCA armé**

**3h58: Astreinte sup Sobégi → astreintes SIDPC/DREAL**

**4h20 : Débriefing astreinte SBS au pcx**

**4h29: Fin d'alerte → astreinte SIDPC et DREAL informée**

**13/08/22 : débriefing Directeur site avec astreintes SIDPC et DREAL**

# CONFIGURATION DU SITE au moment du déclenchement

**Site en maintenance depuis le 1/08/2022**

- pas de personnel sur site (ronde gardiens + retransmission alarmes )**
- pas de production en cours**
- pas de produits dangereux dans le bâtiment « procédés »**
- uniquement présence de produits dans stockeurs et hangar**
- oxydateur thermique et torche en fonctionnement**

## **ANALYSES du déclenchement POI**

- sirènes se déclenchent normalement par action sur 1 des 3 boutons poussoir (BP)**
- Etonnement de l'astreinte SBS en recevant le message car connaissance de l'état du site et manœuvre de déclenchement**
- situation inédite → chaine d'alerte a bien fonctionnée**
  - intervention pompiers et astreinte selon procédure**
- lors de la levée de doutes (nuit) : constat BP non actionnés + doutes origine électrique**
- Samedi 13/08 matin: confirmation problème origine électrique, shunt de 2 BP POI sur 3 afin d'éviter un nouveau déclenchement**
- Mardi 16/08 : remplacement cosses sur boite de jonction des 2 BP + remplacement des relais en sous-station électrique**

## ACTIONS CORRECTIVES

- choix d'alimenter les BP directement par câbles électriques sans passer par la BJ
- Tirage des câbles en aérien pour le BP angle nord ouest du bâtiment et en souterrain pour le BP hangar effectué S 35
- test BP et sirène effectués le 1/09/22 → **Situation conforme**

# PLAN DE SITUATION





*A Company of the Firmenich Group*