


Sources:


Rédaction/Édition: - 31/03/2021 - MAPINFO® V 11 - SIGALEA® V 4.0.4 - ©INERIS 2011



Sources:

Rédaction/Édition: - 31/03/2021 - MAPINFO® V 11 - SIGALEA® V 4.0.4 - ©INERIS 2011


DDAE 2021 - EDD unité THT Lacq
THT B : rupture franche (100%) d'une ligne ou d'un équipement sur la section Alimentation MP /
Réaction / Absorption / Compression



Sources:

Rédaction/Édition: - 31/03/2021 - MAPINFO® V 11 - SIGALEA® V 4.0.4 - ©INERIS 2011

DDAE 2021 - EDD unité THT Lacq
THT B' : rupture moyenne (10%) d'une ligne ou d'un équipement sur la section Alimentation MP /
Réaction / Absorption / Compression



Sources:

Rédaction/Édition: - 31/03/2021 - MAPINFO® V 11 - SIGALEA® V 4.0.4 - ©INERIS 2011