


Bureau CSS - 19 décembre 2019

Retour d'expériences oct. 2019

Nombre de signalements du 30 sept au 10 nov 2019



Analyse

Des évènements concomitants avec une sous estimation de l'impact peuvent expliquer ces émanations :

- reprise à la STEB des eaux chargées de BSO (opération planifiée mais exceptionnelle et jamais effectuée depuis le démarrage) qui a pu générer plus d'odeurs malgré la coordination et l'anticipation faite
- raclage du pipe eaux Biodégradables de Mont
- débouchage de la conduite d'envoi des eaux Biodégradables vers la STEB depuis l'unité DMSO qui a généré une arrivée non anticipée de DMSO à la STEB

Au niveau de la réhabilitation du site :

- début des opérations de vidange du champ 4

Dès l'augmentation des signalements, mise en place le samedi après-midi d'une cellule de crise.

Actions suite à REX

- Nous poursuivons les plans d'actions déjà engagés visant à réduire la génération potentielle d'émission
- Nous tenons compte de ce REX pour mieux comprendre les effets conjugués de plusieurs évènements
- Nous complétons la sensibilisation des équipes sur la base de ce REX
- Lors des réunions inter-entreprises du vendredi après-midi (astreintes), nous avons rajouté un point de coordination sur les envoies d'effluents