



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Code Client: GDSAA

Destinataire
GDS AQUACOLE AQUITAINE

Client:

GDS AQUACOLE AQUITAINE
1, rue Marcel David
40004 MONT DE MARSAN CEDEX

Mont de Marsan, le 17/06/2014

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

Date de réception : 11/06/2014

NumDemande:

Commune : LICQ ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 7084 **Date et heure de prélèvement : 11/06/2014 12:35**

n° Id. Client : E-14-125-5

Pisciculture : 125

Lieu de prélèvement : PISCICULTURE BIDONDO : AMONT - ECHANTILLON PONCTUEL

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques : Mr CAZES



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

Mesures sur le terrain

n°Ech: 7084

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
Aspect des abords				1		<i>Pour connaître la signification des codes SANDRE employés, se reporter en fin de rapport</i>
Présence d'Hydrocarbures				2		
Présence de mousse de détergents à la surface				2		
Présence de feuilles				2		
Présence de boues organiques flottantes				2		
Présence d'autres corps				2		
Présence d'un seuil				1		
Couleur de l'eau			Qualitatif	1		
Limpidité				1		
Odeur				1		
Ombre				2		
Conditions météo				1		
Situation hydrologique apparente				4		
Température de l'eau				9.7	° C	
pH				8.00	pH	
Oxygène dissous			NF EN 25814	9.0	mg/l O2	
Taux de saturation en oxygène			NF EN 25814	97.0	% O2	
Conductivité à 25°C			NF EN 27888	83.0	µS/cm	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 7084

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	11/06/2014	#	NF EN 872	< 2	mg/l	
Ammonium	11/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.03	mg/l NH4	
Nitrites	11/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	11/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	0.69	mg/l NO3	
Orthophosphates	12/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	< 0.02	mg/l PO4	
Phosphore total	12/06/2014	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	< 0.01	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	11/06/2014	#	NF EN 1484	0.48	mg/l C	



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

Commune : LICQ ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 7085 **Date et heure de prélèvement :** 11/06/2014 12:30

n° Id. Client : E-14-125-6

Pisciculture : 125

Lieu de prélèvement : PISCICULTURE BIDONDO : AVAL - ECHANTILLON PONCTUEL

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques : Mr CAZES

Mesures sur le terrain

n°Ech: 7085

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
Aspect des abords				1		Pour connaître la signification des codes SANDRE employés, se reporter en fin de rapport
Présence d'Hydrocarbures				2		
Présence de mousse de détergents à la surface				2		
Présence de feuilles				2		
Présence de boues organiques flottantes				2		
Présence d'autres corps				2		
Présence d'un seuil				3		
Couleur de l'eau			Qualitatif	1		
Limpidité				1		
Odeur				1		
Ombre				2		
Conditions météo				3		
Situation hydrologique apparente				4		
Température de l'eau				9.7	° C	
pH				8.10	pH	
Oxygène dissous			NF EN 25814	9.2	mg/l O2	
Taux de saturation en oxygène			NF EN 25814	101.0	% O2	
Conductivité à 25°C			NF EN 27888	80.0	µS/cm	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 7085

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	11/06/2014	#	NF EN 872	< 2	mg/l	
Ammonium	11/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.10	mg/l NH4	
Nitrites	11/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	11/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	0.68	mg/l NO3	
Orthophosphates	12/06/2014	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	0.0680	mg/l PO4	
Phosphore total	12/06/2014	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	0.0230	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	11/06/2014	#	NF EN 1484	0.53	mg/l C	



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

M. DUMARTIN

Responsable Technique
Bactériologie

T. DURAND

Responsable du
Département de Chimie

J. AUDONNET

Responsable technique
Service des Eaux

M.L. EINSITEL

Adjointe au
Responsable Bactériologie

J. LEGENDRE

Adjointe au Responsable du
Département de Chimie

M. LAURANS

Responsable technique
Service Polluants et Métaux

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.

Le rapport d'essais ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. Il comporte 7 page(s).

Il annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats, interprétations ou commentaires, ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole #.

Ce document est une impression au format pdf du rapport d'essai original. Elle a été réalisée à la demande du client le 17/06/2014 à 10:36:54.

Lexique des codes SANDRE utilisés pour les observations sur le terrain

Paramètre observé	Code	Résultat	Signification
Aspect des abords	1		Propres
Aspect des abords	2		Sales
Aspect des abords	na		Non analysable
Présence d'autres corps	1		Oui
Présence d'autres corps	2		Non
Présence d'autres corps	na		Non analysable
Présence de boues organiques flottantes	1		Oui
Présence de boues organiques flottantes	2		Non
Présence de boues organiques flottantes	na		Non analysable
Conditions météo	1		ensoleillé
Conditions météo	2		couvert
Conditions météo	3		humide
Conditions météo	4		pluie
Conditions météo	5		orage
Conditions météo	6		neige
Conditions météo	7		gel
Conditions météo	na		Non analysable
Couleur de l'eau	1		Incolore
Couleur de l'eau	2		Légèrement colorée
Couleur de l'eau	3		Très colorée
Couleur de l'eau	na		Non analysable
Présence de feuilles	1		Oui
Présence de feuilles	2		Non
Présence de feuilles	na		Non analysable
Présence d'Hydrocarbures	1		Oui
Présence d'Hydrocarbures	2		Non
Présence d'Hydrocarbures	na		Non analysable
Limpidité	1		Limpide
Limpidité	2		Légèrement trouble

Paramètre observé	Code	Résultat	Signification
Odeur	1		Sans
Odeur	2		Légère
Odeur	3		Forte
Odeur	na		Non analysable
Ombre	1		Absent
Ombre	2		Faible
Ombre	3		Importante
Ombre	na		Non analysable
Position de la Mer	b		Basse
Position de la Mer	d		Descendante
Position de la Mer	h		Haute
Position de la Mer	m		Montante
Niveau prélèvement	1		Prélèvement effectué de la rive
Niveau prélèvement	2		Prélèvement effectué dans le courant
Niveau prélèvement	3		Prélèvement effectué depuis un pont
Niveau prélèvement	4		Prélèvement effectué depuis une embarcation
Niveau prélèvement	na		Non analysable
Présence d'un seuil	0		Inconnu
Présence d'un seuil	1		Amont
Présence d'un seuil	2		Aval
Présence d'un seuil	3		Absence de seuil
Présence d'un seuil	4		Entre 2 seuils
Présence d'un seuil	5		Sur un seuil
Présence d'un seuil	6		A l'intérieur d'un point de prélèvement
Présence d'un seuil	7		Plusieurs seuils à l'intérieur d'un point de prélèvement
Présence d'un seuil	na		Non analysable
Situation hydrologique apparente	1		Pas d'eau
Situation hydrologique apparente	2		Trous d'eau, flaques
Situation hydrologique apparente	3		Basses eaux

Page 6/ 7

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agréments communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 17/06/2014

DOSSIER N° : SE14-2982

du 11/06/2014

Limpidité	3	Trouble
Limpidité	na	Non analysable
Présence de mousse de détergents à la surface	1	Oui
Présence de mousse de détergents à la surface	2	Non
Présence de mousse de détergents à la surface	na	Non analysable

Situation hydrologique apparente	4	Moyennes eaux
Situation hydrologique apparente	5	Hautes eaux
Situation hydrologique apparente	6	Crue débordante
Situation hydrologique apparente	A	Inconnu
Situation hydrologique apparente	na	Non analysable