



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Code Client: GDSAA

Client:

GDS AQUACOLE AQUITAINE
1, rue Marcel David
40004 MONT DE MARSAN CEDEX

Mont de Marsan, le 02/03/2016

Destinataire

GDS AQUACOLE AQUITAINE

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Date de réception : 11/02/2016

NumDemande:

Commune : LICQ-ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 2142 **Date et heure de prélèvement :** 11/02/2016 11:00

n° Id. Client : E-16-125-003

Pisciculture : 125

Méthode de prélèvement Méthode inconnue


Lieu de prélèvement : PISCICULTURE DE BIDONDO : AMONT - ECHANTILLON PONCTUEL

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques Mr CAZES

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Mesures sur le terrain

n°Ech: 2142

Paramètres	Debut Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
Aspect des abords				1		<i>Pour connaître la signification des codes SANDRE employés, se reporter en fin de rapport</i>
Présence d'Hydrocarbures				2		
Présence de mousse de détergents à la surface				2		
Présence de feuilles				2		
Présence de boues organiques flottantes				2		
Présence d'autres corps				2		
Présence d'un seuil				1		
Niveau prélèvement				2		
Couleur de l'eau			Qualitatif	1		
Limpidité				1		
Odeur				1		
Ombre				1		
Conditions météo				3		
Situation hydrologique apparente				4		
Température de l'eau				8.2	° C	
pH				8.1	pH	
Oxygène dissous			NF EN 25814	11.5	mg/l O2	
Taux de saturation en oxygène			NF EN 25814	100.0	% O2	
Conductivité à 25°C			NF EN 27888	195	µS/cm	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 2142

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	11/02/2016 17:10:00	#	NF EN 872	< 2	mg/l	
Ammonium	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.042	mg/l NH4	
Nitrites	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	1.3	mg/l NO3	
Orthophosphates	11/02/2016 18:00:00	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	0.0200	mg/l PO4	
Phosphore total	11/02/2016 17:20:00	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	< 0.01	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	11/02/2016 17:15:00	#	NF EN 1484	1.0	mg/l C	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Commune : LICQ-ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 2143 **Date et heure de prélèvement : 11/02/2016 11:45**

n° Id. Client : E-16-125-004

Pisciculture : 125

Méthode de prélèvement Méthode inconnue

Lieu de prélèvement : PISCICULTURE DE BIDONDO : AVAL- ECHANTILLON PONCTUEL

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques Mr CAZES

Mesures sur le terrain

n°Ech: 2143

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
Aspect des abords				1		Pour connaître la signification des codes SANDRE employés, se reporter en fin de rapport
Présence d'Hydrocarbures				2		
Présence de mousse de détergents à la surface				2		
Présence de feuilles				2		
Présence de boues organiques flottantes				2		
Présence d'autres corps				2		
Présence d'un seuil				3		
Niveau prélèvement				2		
Couleur de l'eau			Qualitatif	1		
Limpidité				1		
Odeur				1		
Ombre				1		
Conditions météo				3		
Situation hydrologique apparente				5		
Température de l'eau				8.3	° C	
pH				8.0	pH	
Oxygène dissous			NF EN 25814	11.8	mg/l O2	
Taux de saturation en oxygène			NF EN 25814	100.0	% O2	
Conductivité à 25°C			NF EN 27888	197	µS/cm	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Aggréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 2143

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	11/02/2016 17:10:00	#	NF EN 872	< 2	mg/l	
Ammonium	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.14	mg/l NH4	
Nitrites	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	1.3	mg/l NO3	
Orthophosphates	11/02/2016 18:00:00	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	0.0290	mg/l PO4	
Phosphore total	11/02/2016 17:20:00	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	0.0130	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	11/02/2016 17:15:00	#	NF EN 1484	0.93	mg/l C	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Commune : LICQ-ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 2144 **Date et heure de prélèvement : 11/02/2016 10:50**

n° Id. Client : E-16-125-001

Pisciculture : 125

Méthode de prélèvement Méthode inconnue

Lieu de prélèvement : PISCICULTURE DE BIDONDO : AMONT - ECHANTILLON MOYEN SUR 24H

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques Mr CAZES

Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 2144

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	11/02/2016 17:10:00	#	NF EN 872	2.1	mg/l	
Ammonium	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.046	mg/l NH4	
Nitrites	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	1.3	mg/l NO3	
Orthophosphates	11/02/2016 18:00:00	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	0.0210	mg/l PO4	
Phosphore total	11/02/2016 17:20:00	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	0.0200	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	11/02/2016 17:15:00	#	NF EN 1484	1.1	mg/l C	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Commune : LICQ-ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 2145 **Date et heure de prélèvement : 11/02/2016 10:50**

n° Id. Client : E-16-125-002

Pisciculture : 125

Méthode de prélèvement Méthode inconnue

Lieu de prélèvement : PISCICULTURE DE BIDONDO : AVAL- ECHANTILLON MOYEN SUR 24H

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques Mr CAZES

Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 2145

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	11/02/2016 17:10:00	#	NF EN 872	2.8	mg/l	
Ammonium	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.14	mg/l NH4	
Nitrites	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	11/02/2016 17:15:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	1.2	mg/l NO3	
Orthophosphates	11/02/2016 18:00:00	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	0.0380	mg/l PO4	
Phosphore total	11/02/2016 17:20:00	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	0.0240	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	11/02/2016 17:15:00	#	NF EN 1484	1.3	mg/l C	

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

J. LEGENDRE

Adjointe au Responsable du
Département de Chimie

J. AUDONNET

Responsable technique
Service des Eaux

M. LAURANS

Responsable technique
Service Polluants et Métaux

T. DURAND

Responsable du
Département de Chimie

M. DUMARTIN

Responsable Technique
Bactériologie

N SARRAILLE

Adjointe au Responsable
Bactériologie

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.

Les commentaires et observations ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure.

Le rapport d'essais ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. Il comporte 9 page(s).

Il annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole #

Ce document est une impression au format pdf du rapport d'essai original. Elle a été réalisée à la demande du client le 02/03/2016 à 13:02:17.

Lexique des codes SANDRE utilisés pour les observations sur le terrain

Paramètre observé	Code Résultat	Signification
Aspect des abords	1	Propres
Aspect des abords	2	Sales
Aspect des abords	na	Non analysable
Présence d'autres corps	1	Oui
Présence d'autres corps	2	Non
Présence d'autres corps	na	Non analysable
Présence de boues organiques flottantes	1	Oui
Présence de boues organiques flottantes	2	Non
Présence de boues organiques flottantes	na	Non analysable
Conditions météo	1	ensoleillé
Conditions météo	2	couvert
Conditions météo	3	humide
Conditions météo	4	pluie
Conditions météo	5	orage
Conditions météo	6	neige
Conditions météo	7	gel
Conditions météo	na	Non analysable
Couleur de l'eau	1	Incolore
Couleur de l'eau	2	Légèrement colorée
Couleur de l'eau	3	Très colorée
Couleur de l'eau	na	Non analysable
Présence de feuilles	1	Oui
Présence de feuilles	2	Non
Présence de feuilles	na	Non analysable
Présence d'Hydrocarbures	1	Oui
Présence d'Hydrocarbures	2	Non

Paramètre observé	Code Résultat	Signification
Odeur	1	Sans
Odeur	2	Légère
Odeur	3	Forte
Odeur	na	Non analysable
Ombre	1	Absent
Ombre	2	Faible
Ombre	3	Importante
Ombre	na	Non analysable
Position de la Mer	b	Basse
Position de la Mer	d	Descendante
Position de la Mer	h	Haute
Position de la Mer	m	Montante
Niveau prélèvement	1	Prélèvement effectué de la rive
Niveau prélèvement	2	Prélèvement effectué dans le courant
Niveau prélèvement	3	Prélèvement effectué depuis un pont
Niveau prélèvement	4	Prélèvement effectué depuis une embarcation
Niveau prélèvement	na	Non analysable
Présence d'un seuil	0	Inconnu
Présence d'un seuil	1	Amont
Présence d'un seuil	2	Aval
Présence d'un seuil	3	Absence de seuil
Présence d'un seuil	4	Entre 2 seuils
Présence d'un seuil	5	Sur un seuil
Présence d'un seuil	6	A l'intérieur d'un point de prélèvement
Présence d'un seuil	7	Plusieurs seuils à l'intérieur d'un point de prélèvement
Présence d'un seuil	na	Non analysable



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

**ANNULE ET REMPLACE
LE DOSSIER N° SE16-0904
EMIS LE 16/02/2016**

Rapport d'essai

émis le : 02/03/2016

DOSSIER N° : SE16-0904

du 11/02/2016

Présence d'Hydrocarbures	na	Non analysable
Limpidité	1	Limpide
Limpidité	2	Légèrement trouble
Limpidité	3	Trouble
Limpidité	na	Non analysable
Présence de mousse de détergents à la surface	1	Oui
Présence de mousse de détergents à la surface	2	Non
Présence de mousse de détergents à la surface	na	Non analysable

Situation hydrologique apparente	1	Pas d'eau
Situation hydrologique apparente	2	Trous d'eau, flaques
Situation hydrologique apparente	3	Basses eaux
Situation hydrologique apparente	4	Moyennes eaux
Situation hydrologique apparente	5	Hautes eaux
Situation hydrologique apparente	6	Crue débordante
Situation hydrologique apparente	A	Inconnu
Situation hydrologique apparente	na	Non analysable

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande

