



**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

*Code Client: GDSAA*

**Destinataire**

**GDS AQUACOLE AQUITAINE**

**Client:**

GDS AQUACOLE AQUITAINE  
1, rue Marcel David  
40004 MONT DE MARSAN CEDEX

*Mont de Marsan, le 22/06/2016*

**Rapport d'essai**

émis le : 22/06/2016

**DOSSIER N° : SE16-4046**

**du 21/06/2016**

**Date de réception : 21/06/2016**

NumDemande:

**Commune : LICQ ATHEREY**

**Motif Autocontrôle**

**N° échantillon : 9051      Date et heure de prélèvement : 21/06/2016 11:30**

**n° Id. Client : E-16-125-005**

Pisciculture : 125

Méthode de prélèvement      Méthode inconnue

**Lieu de prélèvement : PISCICULTURE BIDONDO : AMONT - ECHNATILLON PONCTUEL**

**Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques : M. CAZES**

Site de Mont de Marsan :  
1, rue Marcel David - BP 219  
40004 MONT DE MARSAN cedex  
Tel : 05 58 06 08 08  
Fax : 05 58 06 15 47  
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.  
Portées d'agrément communiquées sur demande





**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Rapport d'essai

émis le : 22/06/2016

DOSSIER N° : SE16-4046

du 21/06/2016

### Mesures sur le terrain

n°Ech: 9051

Paramètres	Debut Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
Aspect des abords				1		<i>Pour connaître la signification des codes SANDRE employés, se reporter en fin de rapport</i>
Présence d'Hydrocarbures				2		
Présence de mousse de détergents à la surface				2		
Présence de feuilles				2		
Présence de boues organiques flottantes				2		
Présence d'autres corps				2		
Présence d'un seuil				1		
Niveau prélèvement				2		
Couleur de l'eau			Qualitatif	1		
Limpidité				1		
Odeur				1		
Ombre				3		
Conditions météo				1		
Situation hydrologique apparente				4		
Température de l'eau				9.3	° C	
pH				7.3	pH	
Oxygène dissous			NF EN 25814	11.0	mg/l O2	
Taux de saturation en oxygène			NF EN 25814	102.0	% O2	
Conductivité à 25°C			NF EN 27888	189	µS/cm	



**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Rapport d'essai

émis le : 22/06/2016

DOSSIER N° : SE16-4046

du 21/06/2016

### Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 9051

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	21/06/2016 17:00:00	#	NF EN 872	< 2	mg/l	
Ammonium	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.047	mg/l NH4	
Nitrites	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	1.3	mg/l NO3	
Orthophosphates	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	< 0.02	mg/l PO4	
Phosphore total	21/06/2016 17:45:00	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	< 0.01	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	21/06/2016 17:00:00	#	NF EN 1484	1.1	mg/l C	



**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Rapport d'essai

émis le : 22/06/2016

DOSSIER N° : SE16-4046

du 21/06/2016

Commune : LICQ ATHEREY

Motif Autocontrôle

N° échantillon : 9052      Date et heure de prélèvement : 21/06/2016 12:15

n° Id. Client : E-16-125-006

Pisciculture : 125

Méthode de prélèvement      Méthode inconnue

Lieu de prélèvement : PISCICULTURE BIDONDO : AVAL - ECHNATILLON PONCTUEL

Prélèvement réalisé par Institut des Milieux Aquatiques : M. CAZES

### Mesures sur le terrain

n°Ech: 9052

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
Aspect des abords				1		Pour connaître la signification des codes SANDRE employés, se reporter en fin de rapport
Présence d'Hydrocarbures				2		
Présence de mousse de détergents à la surface				2		
Présence de feuilles				2		
Présence de boues organiques flottantes				2		
Présence d'autres corps				2		
Présence d'un seuil				3		
Niveau prélèvement				2		
Couleur de l'eau			Qualitatif	1		
Limpidité				1		
Odeur				1		
Ombre				2		
Conditions météo				1		
Situation hydrologique apparente				4		
Température de l'eau				9.3	° C	
pH				7.4	pH	
Oxygène dissous			NF EN 25814	11.1	mg/l O2	
Taux de saturation en oxygène			NF EN 25814	102.0	% O2	
Conductivité à 25°C			NF EN 27888	189	µS/cm	

Site de Mont de Marsan :  
1, rue Marcel David - BP 219  
40004 MONT DE MARSAN cedex  
Tel : 05 58 06 08 08  
Fax : 05 58 06 15 47  
contactmdm@labopl.com

Aggréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.  
Portées d'agrément communiquées sur demande





**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Rapport d'essai

émis le : 22/06/2016

DOSSIER N° : SE16-4046

du 21/06/2016

### Paramètres indicateurs de pollution

n°Ech: 9052

Paramètres	Début Analyses	Accr.	Méthode	Résultats	Unités	Critères
M.E.S. (Filtre fibre de verre ProWeigh)	21/06/2016 17:00:00	#	NF EN 872	< 2	mg/l	
Ammonium	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 11732)	0.15	mg/l NH4	
Nitrites	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	< 0.01	mg/l NO2	
Nitrates	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 13395)	1.0	mg/l NO3	
Orthophosphates	21/06/2016 17:10:00	#	E0804107 (NF EN ISO 6878)	0.0310	mg/l PO4	
Phosphore total	21/06/2016 17:45:00	#	E0311099 (NF EN ISO 6878)	0.0110	mg/l P	
Carbone organique dissous (COD)	21/06/2016 17:00:00	#	NF EN 1484	1.3	mg/l C	



## Rapport d'essai

émis le : 22/06/2016

DOSSIER N° : SE16-4046

du 21/06/2016

**J. LEGENDRE**

Adjointe au Responsable du  
Département de Chimie

**J. AUDONNET**

Responsable technique  
Service des Eaux

**M. LAURANS**

Responsable technique  
Service Polluants et Métaux

**T. DURAND**

Responsable du  
Département de Chimie

**M. DUMARTIN**

Responsable Technique  
Bactériologie

**N SARRAILLE**

Adjointe au Responsable  
Bactériologie

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.

Les commentaires et observations ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure.

Le rapport d'essais ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. Il comporte 7 page(s).

Il annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole #

Ce document est une impression au format pdf du rapport d'essai original. Elle a été réalisée à la demande du client le 22/06/2016 à 13:09:58.

### Lexique des codes SANDRE utilisés pour les observations sur le terrain

Paramètre observé	Code Résultat	Signification
Aspect des abords	1	Propres
Aspect des abords	2	Sales
Aspect des abords	na	Non analysable
Présence d'autres corps	1	Oui
Présence d'autres corps	2	Non
Présence d'autres corps	na	Non analysable
Présence de boues organiques flottantes	1	Oui
Présence de boues organiques flottantes	2	Non
Présence de boues organiques flottantes	na	Non analysable
Conditions météo	1	ensoleillé
Conditions météo	2	couvert
Conditions météo	3	humide
Conditions météo	4	pluie
Conditions météo	5	orage
Conditions météo	6	neige
Conditions météo	7	gel
Conditions météo	na	Non analysable
Couleur de l'eau	1	Incolore
Couleur de l'eau	2	Légèrement colorée
Couleur de l'eau	3	Très colorée
Couleur de l'eau	na	Non analysable
Présence de feuilles	1	Oui
Présence de feuilles	2	Non
Présence de feuilles	na	Non analysable
Présence d'Hydrocarbures	1	Oui
Présence d'Hydrocarbures	2	Non

Paramètre observé	Code Résultat	Signification
Odeur	1	Sans
Odeur	2	Légère
Odeur	3	Forte
Odeur	na	Non analysable
Ombre	1	Absent
Ombre	2	Faible
Ombre	3	Importante
Ombre	na	Non analysable
Position de la Mer	b	Basse
Position de la Mer	d	Descendante
Position de la Mer	h	Haute
Position de la Mer	m	Montante
Niveau prélèvement	1	Prélèvement effectué de la rive
Niveau prélèvement	2	Prélèvement effectué dans le courant
Niveau prélèvement	3	Prélèvement effectué depuis un pont
Niveau prélèvement	4	Prélèvement effectué depuis une embarcation
Niveau prélèvement	na	Non analysable
Présence d'un seuil	0	Inconnu
Présence d'un seuil	1	Amont
Présence d'un seuil	2	Aval
Présence d'un seuil	3	Absence de seuil
Présence d'un seuil	4	Entre 2 seuils
Présence d'un seuil	5	Sur un seuil
Présence d'un seuil	6	A l'intérieur d'un point de prélèvement
Présence d'un seuil	7	Plusieurs seuils à l'intérieur d'un point de prélèvement
Présence d'un seuil	na	Non analysable



**Laboratoires**  
des Pyrénées et des Landes

## Rapport d'essai

émis le : 22/06/2016

**DOSSIER N° : SE16-4046**

**du 21/06/2016**

Présence d'Hydrocarbures	na	Non analysable
Limpidité	1	Limpide
Limpidité	2	Légèrement trouble
Limpidité	3	Trouble
Limpidité	na	Non analysable
Présence de mousse de détergents à la surface	1	Oui
Présence de mousse de détergents à la surface	2	Non
Présence de mousse de détergents à la surface	na	Non analysable

Situation hydrologique apparente	1	Pas d'eau
Situation hydrologique apparente	2	Trous d'eau, flaques
Situation hydrologique apparente	3	Basses eaux
Situation hydrologique apparente	4	Moyennes eaux
Situation hydrologique apparente	5	Hautes eaux
Situation hydrologique apparente	6	Crue débordante
Situation hydrologique apparente	A	Inconnu
Situation hydrologique apparente	na	Non analysable